



Diadema, 30 de Novembro de 2017.

Memo nº 217/2017 – INFRAESTRUTURA

A/C

Diretoria Administrativa

Diretoria Acadêmica

Assunto: Desabamento da estrutura do refeitório da unidade José de Filippi

Prezados e prezadas,

Na noite do dia 29 de novembro de 2017 a equipe de vigilância da unidade José de Filippi alertou sobre o desabamento da estrutura do refeitório 01, assim como a inexistência de vítimas.

A Divisão de Infraestrutura compareceu ao local no primeiro horário da manhã do dia 20 e constatou que a estrutura ruiu, muito provavelmente, pela ausência de contraventamento no sentido longitudinal. Cabe ressaltar que trata-se de uma estrutura de madeira, com cobertura em telha cerâmica de peso bastante elevado, de forma que o peso próprio e os esforços laterais que solicitam a estrutura, somados ao estado da base das madeiras de apoio levaram ao colapso. Destaca-se que na parte visível da estrutura, aquela sobre o piso, não há sinais de que a madeira esteja apodrecida, fato que só se pôde avaliar com o rompimento.

A Defesa Civil compareceu ao local, representada pelo Eng. Helio Guimarães, e ficou responsável por emitir um parecer que estará disponível em breve.

Recomendamos que todo o material seja removido emergencialmente afim de evitar que o entulho acumule água das chuvas ou atraia animais, além de permitir a liberação da área.

Abaixo seguem fotos do ocorrido.



Imagem 1 – Estrutura tal como estava pela manhã do dia 30/11/2017.



Imagem 2 – Estado da madeira no ponto de rompimento da estrutura de apoio.

Atenciosamente,

Alex Sartori
Arquiteto

Chefe da Divisão de Infraestrutura